1.0 TSI 110 · DSG7 · ACC

# Volkswagen Taigo




**MISE EN CIRCULATION**
30/01/2024

**KILOMÉTRAGE RELEVÉ**
44 600 km

**BOÎTE**
Automatique DSG7

**MOTORISATION**
1.0 TSI essence · 110 ch

**COULEUR**
Noir Profond

**CARROSSERIE**
5 portes

Photos et informations issues du dossier du véhicule. Kilométrage indiqué au relevé ; état actuel à confirmer lors de la visite.

VIN : WVGZZZCS1RY040242

PHOTOS DU VÉHICULE

# Extérieur & habitacle




### Vue arrière




### Habitacle

Vues du dossier transmis. La mention « Visuel édité par IA », lorsqu'elle est présente sur la photo, est conservée.

DOTATION DU VÉHICULE

# Options & équipements

## OPTIONS

- Peinture métallisée ou nacrée
- Régulateur de distance ACC "stop & go", avec limiteur de vitesse

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- 4 jantes en alliage léger «Belmopan» 6J x 16 et pneumatiques 205/60 R16 à résistance au roulement optimisée
- Accoudoir central à l'avant réglable en longueur, avec compartiment de rangement
- Allumage automatique des feux avec fonction 'Coming home'
- Assistant de conduite Travel Assist et assistant de maintien de voie Lane Assist
- Capteur de pluie avec essuie-glace automatique
- Dossier de banquette AR rabattable asymétriquement 1/3 - 2/3
- Front Assist
- Phares principaux à LED
- Rétroviseurs extérieurs électriques couleur carrosserie rabattables et dégivrants
- Volant multifonctions cuir avec palettes au volant
- 6 haut-parleurs
- Aide au démarrage en côte
- App-Connect sans fil
- Avertissement de franchissement de ligne 'Lane Assist'
- Climatisation manuelle 'Climatic'
- Ecran couleur tactile 8"
- Interface Bluetooth pour téléphone portable (mains-libres)
- Réception radio numérique DAB+
- Sellerie en tissu 'Slash Stoff'

Dotation reprise du dossier du véhicule. Les équipements et leur fonctionnement sont à vérifier lors de la visite.

PHOTOS DES DÉTAILS SIGNALÉS

# Carrosserie & détails

Zones photographiées : jante avant droite, capot et pavillon. Au relevé du 01/10/2026, la révision était annoncée dans 300 km ou en octobre 2026. Révision à confirmer avant livraison.



Détail 01



Détail 02



Détail 03



Détail 04

Photographies du dossier d’origine, conservées sans retouche des défauts. Cette fiche commerciale ne constitue pas une expertise ni une attestation de réparations effectuées.